



KANTOOR
M E U B E L E N

Mogelijke oplossingen bij foutmelding
Zit Sta Bureau Smart

Mogelijke oplossingen Zit Sta Bureau Smart LTJ Kantoormeubelen

Vaak is het zo dat een kalibratie uitgevoerd met het knoppenpaneel voldoende om een bureau weer correct te laten werken. Controleer of de controller is aangesloten op de voeding en of het bedieningspaneel en de poten zijn aangesloten op de controller.

Bedieningspaneel Standaard

1. Houd de knoppen + en - tegelijkertijd 4 seconden ingedrukt.
2. Na de handeling wordt de knop + inactief.
3. Gebruik de knop - om het bureau naar de laagste positie van beide kolommen te laten zakken.
4. Na de operatie wordt de toets + actief.



Bedieningspaneel Pro

1. Houd de drie knoppen tegelijkertijd 4 seconden ingedrukt: S, +, -
2. Na de handeling wordt de knop + inactief.
3. Gebruik de knop - om het bureau naar de laagste positie van beide kolommen te laten zakken.
4. Na de operatie wordt de toets + actief.



Mocht dit niet het probleem oplossen kunt u op de volgende pagina nog per scenario een mogelijke oplossing vinden.

Stap	Scenario	Mogelijke oplossing
1	Bureau reageert op geen enkele knop.	Controleer de aansluiting van de voedingskabel op het werkende lichtnet en op de controller.
2	Het bureau gaat niet omhoog ondanks het indrukken van de +-knop.	Altijd voor het eerste gebruik en sporadisch tijdens later gebruik, vereist de controller kalibratie van de hoogte van de poten, die wordt weergegeven door de + knop te deactiveren. Houd in dat geval de - knop ingedrukt zolang BEIDE BENEN met lage snelheid naar de laagste stand gaan. Na een correcte afronding van de operatie zal het bureau in beide richtingen bewegen.
3	Na het kalibreren of tijdens normaal gebruik werkt een van de poten niet meer of heeft een andere hoogte.	De kalibratie moet opnieuw worden uitgevoerd. Volg deze stappen: a) Zorg er eerst voor dat de controller is aangesloten op de voeding. b) Koppel de stekkers van de pootkabel los van de controller. c) Koppel de voedingskabel 10 seconden los van het netwerk. d) Sluit de voedingskabel aan op het lichtnet en controleer de aansluiting op de controller. e) Sluit de pootkabelstekkers aan totdat u een 'klik' van de stekkerhaak hoort. f) Kalibreer de poten volgens punt 2.
4	Nadat u op de + of – knop hebt gedrukt, begint het bureau te werken, maar stopt dan en gaat 4 cm terug, met een bericht weergegeven LOWER/UPPER ANTICOLLISION.	Dat betekent dat het anti-collision-systeem is geactiveerd. Als de situatie zich opnieuw voordoet zonder een obstakel tegen te komen, zorg er dan voor dat: a) Het bureau voor gebruik minstens een uur op kamertemperatuur was. b) Het bureau is zorgvuldig gemonteerd zonder losse schroeven. c) De controller zit stevig vast, beweegt niet. d) De stroomkabel wordt met een greep aan het frame bevestigd volgens de handleiding, zodat het trekken geen bewegingen van de controller veroorzaakt. e) Het bureau is waterpas en niet overbelast. f) In de bank – zorg ervoor dat de staven die de poten verbinden met de juiste sterkte zijn aangedraaid en zich op dezelfde hoogte in beide poten bevinden, volgens de handleiding. g) Als het bureau moet worden afgesteld, voer dan de kalibratie uit volgens stap 3.
5	Na een aantal keer het bureau te hebben aangepast, werkte het niet meer.	De controller is uitgerust met een thermische overbelastingsbeveiliging die verdere werkzaamheden voorkomt. Wacht 18 minuten totdat de controller en de motoren zijn afgekoeld. Het display zal u informeren over de resterende afkoeltijd.

Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem heeft opgelost, Mail dan een video gemaakt met uw mobiel waarop u filmt hoe het bureau reageert als u op de + en op de – drukt.